





SAMHA







RAPPORT DE CONSTAT


DIRECTION : Qualité
UNITE : Lave Vaisselle

DATE 03 à 21 /05/2026

Constat :

Désigniation article	*code SAP*	*Quantité Produite*	*Nombre de Pieces NC*	*Nombre de Pieces NC %*	*Photos*	*Photo des défauts*	Défauts	Source	statut
Contre porte	0120811527 CKVH00104	1795	91	4,8%			Déformation de la contre porte	Fournisseur	REJET
Chassis	0120811525 CKVH00002	1795	8	0,4%			Pieces cassées	Fournisseur	REJET
Carte éléctronique	0121800129 CKVH00024	1795	1	0,1%			Pieces cassées	Fournisseur	REJET
Moto pompe	0120400584AA CKVH00106	1795	4	0,2%			03 Ne fonction pas 01 Fuite (joint coupé)	Fournisseur	REJET
Cuve ASS	0120811523 CKVH00001	1795	27	1,5%			Cuve déformée	Fournisseur Fournisseur	REJET REJET
PANNIER SUP	CKVH00026	1795	5	0,3%			Manque roulette Manque reglage en charge	Fournisseur	HOLDING
3eme PANIER	CKVH00027	1795	2	0,1%			Manque roulette	fournisseur	HOLDING
Pannier INF	CKVH00028	1795	30	1,6%			Poignée cassée	Fournisseur	HOLDING
									

Pannier INF	CKVH00028	1795	1	0,1%			Pannier déformé	Fournisseur	REJET
Gamelle	0120807881 CKVH00052	1795	8	0,4%			Piéces cassé Manque capteur Manque collier et tuyau Gamelle incomplete	Fournisseur	REJET
Bottom wiring harness Filerie	0120400480WB CKVH00009	1795	2	0,1%			Fils coupés	Fournisseur	REJET
Conduite	0120204007A CKVH00053	1795	3	0,2%			Coduite déformé	Fournisseur	REJET
Air break	01208069128 CKVH00040	1795	2	0,1%			Piéces Cassé	Fournisseur	REJET
Roulette	0120807916A CKVH00030	1795	11	0,6%			Piéces incomplete (trou non ouvert)	Fournisseur	REJET
Glisiere 3 pannier	01208028338 CKVH00036	1795	1	0,1%			Glissiére déformé	Fournisseur	REJET
Glissiere G	01208112598 CKVH00038	1795	1	0,1%			Piéces Déformé	Fournisseur	REJET
Glissiere D	01208112608 CKVH00039	1795	1	0,1%			Piéces Déformé	Fournisseur	REJET
Bandeau	0120811257A CKVH00101	1795	2	0,1%			Bandeau ne fonction pas / LED	Fournisseur	REJET
Filtre plastique	0120203816J CKVH00055	1795	1	0,1%			Piéces incomplete	Fournisseur	REJET
Porte inox	0120103903AB CKVH00107	1795	29	1,6%			Porte déformé	Fournisseur	REJET

charnière G	120102553 CKVH00091	1795	4	0,2%			Charnière déformé	Fournisseur	REJET
Plinthe	01202037988 CKVH00099	1795	1	0,1%			Plinthe cassé	Fournisseur	REJET
Porte Black	0120103903BAA CKVH00100	1795	4	0,2%			Porte déformé	Fournisseur	REJET
Porte silver	0120103903BC CKVH00105	1795	15	0,8%			Porte déformé	Fournisseur	REJET
Panneau latereaux Droite &Gauche	GAUCHE CKVH00084 0120102483A DROIT CKVH00085 0120102485A	1795	12	0,7%			Rayure, choc sortant ,Deformation	fournisseur	REJET
Panneau latereaux Droite &Gauche	GAUCHE CKVH00097 0120102483A DROIT CKVH00098 0120102485A	1795	26	1,4%			Rayure, choc sortant ,Deformation	fournisseur	REJET